

[별지 제1호서식]

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)										
시공자	①상호 (사업장명칭)	두산건설(주) - 울산 변영로 두산위브			②성명(대표자)			이병화		
	③주소	울산광역시 남구 변영로 29								
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모 (m ²)							
		761세대	84A	84B		84C				
		336	245		180					
측정자	⑤상호	케이웨더(주)			⑥등록번호		110-81-37628			
	⑦주소	서울특별시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워 4층 (전화번호: 02-360-2225)								
⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위 : µg/m ³)										
항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	
권고기준	-	-	-	210이하	1,000이하	30이하	360이하	700이하	300이하	
1지점	7/27 (14:00- 15:00)	101동 1202호	남동 향	41.5	72.6	1.3	24.3	33.3	3.4	
2지점	7/27 (14:05- 15:05)	102동 2102호	남향	38.6	333.2	16.8	158.5	142.8	20.0	
3지점	7/27 (15:10- 16:10)	103동 1904호	남향	79.6	132.2	0.5	5.3	3.1	9.9	
4지점	7/27 (15:20- 16:20)	102동 802호	동향	90.2	252.9	2.2	240.9	156.2	19.2	
5지점	7/27 (16:30- 17:30)	104동 2101호	남향	113.0	153.4	1.4	22.1	34.8	14.3	
평균				72.6	188.9	4.4	90.2	74.0	13.4	
<p>「실내공기질관리법」 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.</p> <p style="text-align: right;">2017년 월 일 제출자 두산건설(주) 대표 이병화 (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>울산남구청장 귀하</p>										
<p>※ 구비서류 : 행정기관 보고 시 측정결과서 원본 1부</p>										